

“ 8 · 15”

2024年8月15日9时43分许，宁夏石嘴山市平罗县太西工业园区宁夏大地循环发展股份有限公司在停产检修期间发生一起碱甲醇槽燃爆事故，造成2人重伤、1人轻伤，直接经济损失约179.8万元。

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”的重要指示精神，深刻吸取事故教训，确保防范和整改措施落实到位。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》等法律法规规定，按照自治区安委办《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估实施办法》（宁安办〔2021〕107号）、石嘴山市安委办《关于进一步做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的通知》

（市安办发〔2021〕10号）要求，特成立宁夏大地循环发展股份有限公司（PVA分公司）“8·15”一般燃爆事故案整改措施落实情况评估工作组：

组 长：平罗县应急管理局局长 杨静

副组长：平罗县应急管理局副局长 贺祥

成 员：平罗工业园区管委会工作人员、平罗县总工会工作人员、平罗县人社局工作人员、平罗县公安局工作人员、

平罗县应急管理局危化室工作人员。

2025年8月14日，事故评估小组对宁夏大地循环发展股份有限公司（PVA分公司）“8·15”一般燃爆事故案调查报告事故防范和整改措施建议落实情况进行了综合评判，现将评估情况报告如下：

一、生产安全事故整改措施落实评估工作依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）；
 2. 《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估实施办法》（宁安办〔2021〕107号）
- 其他相关的法律法规、标准、规范。

二、评估的主要内容

（一）《宁夏大地循环发展股份有限公司（PVA分公司）“8·15”一般燃爆事故案调查报告》事故防范和整改措施建议：

1. 强化主体责任落实，加强特殊作业管控。大地公司要严格落实企业主体责任，吸取事故教训，建立健全作业票签批把关制度，严格杜绝停产检修期间审批管理麻痹大意的思维，加强动火作业现场安全管理，进一步加强特殊作业安全措施检查，完善特殊作业风险管控措施，在作业前更全面、更细致的排查隐患，消除生产安全事故隐患。

2. 加强各级人员管控，强化人员教育培训。大地公司要严格落实下设各部门人员职责考核制度，加强对各下设机构的权力约束，避免权力过度下放，各级层层失管，对发现的

违规违章行为严肃处理严格处罚；提升安全素养，提高全员安全意识，强化安全教育培训，严格督促员工落实岗位操作规程及制度文件，尤其要注意加强检维修期间相关方案文件的学习，做好安全技术交底工作，使从业人员自觉遵守岗位安全规定，保证员工掌握本岗位的安全操作技能，促使员工提高自我安全防护意识。

3. 严管设备设施改造，提升本质安全水平。要梳理公司设备设施及安全附件可靠性，严格按照国家标准规范进行设计、安装；合理布置各类管线，做好管线之间安全距离把关，对易燃易爆物料管线加强醒目标记和涂色；严管设计变更流程，加强风险辨识工作，切实做好变更手续，从根本上消除事故隐患，提升企业本质安全水平。

（二）重点评估内容：一是强化主体责任落实，加强特殊作业管控。大地公司要严格落实企业主体责任，吸取事故教训，建立健全作业票签批把关制度，严格杜绝停产检修期间审批麻痹大意的思维，加强动火作业现场安全管理，进一步加强特殊作业安全措施检查，完善特殊作业风险管控措施，在作业前更全面、更细致的排查隐患，消除生产安全事故隐患；二是加强各级人员管控，强化人员教育培训。大地公司要严格落实下设各部门人员职责考核制度，加强对各下设机构的权力约束，避免权力过度下放，各级层层失管，对发现的违规违章行为严肃处理严格处罚；提升安全素养，提高全员安全意识，强化安全教育培训，严格督促员工落实岗位操作规程及制度文件，尤其要注意加强检维修期间相关方案文

件的学习，做好安全技术交底工作，使从业人员自觉遵守岗位安全规定，保证员工掌握本岗位的安全操作技能，促使员工提高自我安全防护意识；三是严管设备设施改造，提升本质安全水平。要梳理公司设备设施及安全附件可靠性，严格按照国家标准规范进行设计、安装；合理布置各类管线，做好管线之间安全距离把关，对易燃易爆物料管线加强醒目标记和涂色；严管设计变更流程，加强风险辨识工作，切实做好变更手续，从根本上消除事故隐患，提升企业本质安全水平；四是事故责任单位和责任人员行政处罚建议及内部处理落实情况。

三、评估工作过程

（一）评估时间：2025年8月14日上午

（二）评估方式：生产安全事故整改措施落实评估实行现场评估工作方式，通过资料审查、座谈问询、查阅文件和走访核查四个步骤进行。

1. 资料审查：对照事故调查报告和结案通知要求，对事故涉及企业提交的事故整改措施落实情况书面报告进行审查。

2. 座谈问询：听取相关企业内部关于事故整改措施落实情况介绍，并与企业负责人、安全管理人员、岗位操作人员等相关人员进行谈话，了解公司关于事故整改措施的落实情况，并对企业的安全管理情况进行了解和掌握。

3. 查阅文件：对事故整改涉及的有关会议纪要(记录)、文件资料、相关文书、财务凭证、人事档案等进行核实。

4. 实地检查：根据需要对涉事企业厂区、设施设备、作业场所等区域实地检查整改落实情况。

四、事故整改和防范措施落实情况

复核评估情况详见附件：宁夏大地循环发展股份有限公司“8·15”一般燃爆事故防范和整改措施落实情况评估表。

五、总体评估意见

综上所述，经评估组成员评估后讨论一致认为，事故企业宁夏大地循环发展股份有限公司在事故发生后总结了事故教训，提出了针对性的改进措施，对事故整改和防范措施建议逐项进行梳理整改，事故相关方行政处罚已全部执行完毕，基本做到了落实到位、整改到位。评估中发现的主要问题和不足评估组当场予以反馈，督促企业进行整改。

六、评估发现的主要问题和建议

在本次评估中宁夏大地循环发展股份有限公司还存在特殊作业票证审批管理不够规范，教育培训考核不够扎实，企业奖惩制度落实不细致、变更管理存在漏洞。企业要进一步提高认识，加强日常管理于考核，对修订完善的制度要严格执行，确保制度落到实处；对教育培训要严格落实考试测试，确保培训内容掌握扎实；对特殊作业管理及变更审批要严格管控，务必落实核查审批程序，确保责任到人。

宁夏大地循环发展股份有限公司“8·15”

一般燃爆事故案整改措施落实评估组

2025年8月14日